

[R600] W moim R z silnikiem Hondy falują obroty

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 04:00 - Ostatnio zmieniane poniedziałek, 16 maja 2011

Falujące obroty (zwłaszcza w fazie nagrzewania się silnika) to częsta usterka silników Hondy montowanych w ROVERku 600. Przyczyn należy szukać w następujących punktach:

- regulacja zaworów
- czyszczenie przepustnicy
- czyszczenie/wymiana silnika krokowego
- czyszczenie/wymiana zaworu termicznego obrotów ssania
- sprawdzenie kolektora wydechowego i ssącego pod kątem nieszczelności

Opis sprawdzania silnika krokowego i zaworu termicznego obrotów ssania można znaleźć w [R AVE](#) oraz w [manualu](#) do Hondy Accord.